



Fig.1





FUSING SECTION

Fig.3A




Fig.3B




Fig.3C




Fig. 4A




Fig.4B




Fig.5




Fig. 6




Fig.7A





Fig.7B







Fig.9






Fig.10A




Fig.10B




Fig.10C




Fig.10D




Fig.10E




Fig.10F




Fig.11A




Fig.11B




Fig.11C




Fig.11D




Fig.12A




Fig.12B




Fig.12C